



G.R.A.
High-tech tools

Firma vznikla v roce 1982 v Besenello a jejimi zakladateli jsou Oliviero a Zita Adami, kteří ji pojmenovali IMMER. Již od založení se firma lišila od druhých především kvalitou svých výrobků a neustálým zdokonalováním produkce.

V roce 1992 se vstoupil do firmy syn Gianluca a dcera Donatela, čímž získala firma aktuální jméno G.D.A.

Výroba byla navýšena a automatizována a nyní jsou všechny fáze výroby plně robotizované. Vynikající dosažené výsledky dovolily vstup G.D.A. do všech kontinentů a stala se z ní tak jedna z předních firem vyrábějící pilové kotouče z tvrdokovu.

V roce 2006 neustálý vývoj firmy umožnil založení G.D.A Trade se sídlem a skladem v České republice s cílem maximálně zvýšit přítomnost firmy a nabízený servis v zemích střední a východní Evropy.



Produktiono началось в 1982, в Бесенелло с компанией «Иммер», основателями которой были Оливиеро и Зита Адами. С самого начала завод ставил своей целью постоянное развитие, разработку новых продуктов и улучшение уже существующих. В 1992, после включения в структуру дочерних компаний «Gianluca» и «Donatella», компания стала называться GDA. В это же время

было произведено обновление оборудования, и все производство было автоматизировано. Благодаря своему высокому качеству, циркулярных пил экспортируются практически во все части света, и на сегодняшний день GDA является одним из крупнейших производителей.

В 2006 году GDA открыла представительство в Чехии под названием «GDA Trade», с офисом и складом, для того чтобы лучше соответствовать требованиям покупателей из Восточной Европы и для того чтобы занять новый сегмент рынка.



Die Firma wurde 1982 in Besenello von Oliviero und Zita Adami gegründet und IMMER benannt. Bereits seit der Gründung unterscheidet sich die Firma von anderen vor allem durch die Qualität ihrer Produkte und durch kontinuierliche Verbesserung ihrer Produktion.

Im Jahre 1992, nachdem der Sohn Gianluca und die Tochter Donatella in die Firma eingetreten sind, erhielt die Firma den aktuellen Namen G.D.A. Die Produktion wurde erhöht und automatisiert, und zurzeit sind alle Produktionsphasen voll robotisiert. Die ausgezeichneten Ergebnisse sicherten der G.D.A. Zugang auf alle Kontinente, und die Firma wurde zu einem der führenden Hersteller von Sägeblättern aus Hartmetall.

Im Jahre 2006 ermöglichte die fortschreitende Entwicklung die Gründung der Gesellschaft G.D.A. Trade mit Niederlassung und Lager in der Tschechischen Republik mit dem Ziel die Anwesenheit der Firma sowie die angebotenen Dienstleistungen in den Ländern von Mittel- und Ost-Europa aufs Maximum zu erhöhen.

Производство началось в 1982 в Бесенелло (Вьетнам) под название IMMER, которая выходит из Oliviero и Zita Adami. Одного из самых важных элементов производства было систематическое улучшение артикулов, производимых в то время, как также исследования связанные с улучшением технологий, качества продукции и поиск новых решений.

В 1992 году к фирмам присоединились дети семьи Адами; Gianluca и Donatella, давая название компании «GDA», в дальнейшем по неустанным развитию все производственные линии были автоматизированы. Dzięki znakomitym rezultatom, pily tarczowe firmy GDA są eksportowane na wszystkie kontynenty, zapewniając GDA pozycję jednego z przedsiębiorstw producentów. W roku 2006 GDA założyła „GDA Trade” na terenie Czech, gdzie zadaniem biura i fabryki jest reprezentowanie firmy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, jak również zapewnienie lepszej satysfakcji klientów z tego regionu.



Způsob použití řezných kotoučů

Использование циркулярных пил.

Anwendung der Sägeblätter


Jak używać tarczy piły

CZ abychom získali dobrý řez, je nutné, aby 2 nebo 3 zuby pracovaly současně (obr. 1.)

RU если вы хотите достичь лучшего качества деревообработки, необходимо чтобы два или три зуба работали одновременно.

D Um einen guten Schnitt zu bekommen, müssen 2 oder 3 Zähne gleichzeitig im Eingriff sein (Bild 1.)

PL Jeśli chcesz uzyskać dobrą jakość cięcia, zaleca się, aby dwa lub trzy zęby pracowały w tym samym momencie (Rys.1)




CZ pokud pracuje pouze jeden zub, nedosáhneme dobrého řezu (obr. 2.)

RU также достижение качества спила возможно при работе только одного зуба.

D Wenn nur 1 Zahn im Eingriff ist, können wir keinen guten Schnitt erreichen (Bild 2.)

PL Możliwe uzyskanie dobrej jakości cięcia, gdy tylko jeden ząb pracuje (Rys.2)




zvýšením „C“ se snižuje otřepení povrchu „A“ a zvyšuje se tím otřepení povrchu „B“. Když se počet zubů v „C“ sníží, nastane pravý opak (obr. 3.)

когда размер «С» увеличивается, разделение верхней поверхности «А» уменьшается, но разделение нижней поверхности «В» увеличивается и, наоборот, при уменьшении «С», уменьшается «В» и увеличивается «А»

Wenn wir „C“ erhöhen, vermindert sich der Grat der Oberfläche „A“ und erhöht sich der Grat der Oberfläche „B“. Wird die Zahnezahl in „C“ herabgesetzt, erfolgt gerade das Gegenteil (Bild 3.)

Kiedy dystans „C“ wzrasta, redukuje się efekt odłupywania się elementów górnej powierzchni cięcia „A“ i wzrasta odłupywanie się dolnej części materiału „B“. Kiedy dystans „C“ zmniejsza się, odłupywanie „B“ zmniejsza się, a odłupywanie „A“ zwiększa się. (Rys.3)



Objednávky: při vyplňování objednávky vždy udávejte:

- 1.Název nástroje
- 2.Rozměr nástroje D x B x d x Z
- 3.Císlo a kód

- = kotouč je na skladě
- = kotouč s rychlým dodáním
- = kotouč k výrobě

Порядок: данные, требующие уточнения

1. тип инструмента
2. размеры инструмента (D x B x d x Z)
3. номер кода

- = циркулярные пилы, имеющиеся на складе
- = циркулярные пилы с возможностью быстрой доставки
- = циркулярные пилы, находящиеся в разработке

Bestellungen: Bei Bestellung ist immer folgendes anzugeben:

- 1.Name der Maschine
- 2.Durchmesser des Werkzeugs D x B x d x Z
- 3.Nummer und Kode

- = Sägeblatt auf Lager
- = Sägeblatt mit Schnelllieferung
- = Sägeblatt zur Herstellung

Zamawianie: dane, które muszą być sprecyzowane:

- 1.Rodzaj tarczy
- 2.Rozmiar tarczy (D x B x d x Z)
- 3.Numer kodu

- = kotouč je na skladě
- = Tarcza dostarczana szybko
- = Tarcza musi być wyprodukowana

Návod ke správnému použití řezných kotoučů

Правильное использование циркулярных пил.

Einleitung zum richtigen Gebrauch der Kreissägeblätter

Instrukcje prawidłowego używania tarczy

Vždy zkонтrolujte, aby kotouč, který montujete, byl vhodný k požadované práci (viz. strana 8).

Kotouč nesmí být mechanicky či jinak poškozen a musí být dokonale čistý.

Zkontrolujte, aby hřídel, na kterou kotouč montujete, byla:

- perfektně rovná
- odpovídala průměru otvoru kotouče a byla v toleranci H7

Upínací příruby musí být:

- stejného průměru
- minimálně o průměru 1/3 kotouče
- dokonale čisté a rovné
- s otvorem pravoúhlým k opěrné rovině
- rovněž meziplní kroužky musí být rovné a čisté

Kontrolujte často ostrost kotoučů a naostřete je vždy jak je potřeba, zachovaje nezměněnou originální geometrii zubů.
Před zahájením práce vždy zkонтrolujte:

- aby kotouč byl dobře upevněn
- aby rychlosť otáček byla vhodná pro montovaný kotouč

вам необходимо удостовериться, что циркулярная пила, которую вы получили, абсолютно чистая и подходит именно для вашей деятельности (см. стр. 8) она не должна иметь повреждений, полученных при доставке или переноске:
ось для сборки должна быть абсолютно прямой иметь такой же диаметр отверстия как у циркулярной пилы и иметь допуск H7

блокирующие кромки должны быть:
одинакового диаметра
диаметром как минимум 1/3 от диаметра циркулярной пилы
параллельны и очищены
с прямоугольными отверстиями для поддержки

если имеются разделители, они должны быть параллельны и очищены

вам необходимо часто проверять остроту пилы;
при необходимости ее нужно немедленно заточить,
сохраняя при этом геометрическую структуру зубцов
неизменной

перед началом работы необходимо проверить
циркулярная пила должна быть прочно закреплена
скорость вращения должна точно соответствовать
вашему типу циркулярной пилы

Überprüfen Sie immer, ob das von Ihnen installierte Sägeblatt für die geforderte Arbeit geeignet ist (siehe Seite 8). Das Sägeblatt darf nicht mechanisch oder auf andere Weise beschädigt sein und muss vollkommen sauber sein.

Überprüfen Sie, ob die Welle, auf welche das Sägeblatt montiert wird:

- perfekt gerade ist
- dem Durchmesser der Sägeblattbohrung entspricht und in Toleranz H7 ist

Die Spannflansche müssen:

- gleiche Durchmesser haben
- ein Durchmesser von mindestens 1/3 des Sägeblatts haben
- vollkommen sauber und gerade sein
- die Öffnung im rechten Winkel zu der Stützfläche haben
- ebenso die Sägenzwischenringe müssen gerade und sauber sein

Überprüfen Sie oft die Schärfe des Sägeblatts und bei Bedarf machen Sie es immer scharf; erhalten Sie die ursprüngliche Zahngometrie unverändert.

Vor Arbeitbeginn überprüfen Sie immer:

- ob das Sägeblatt richtig befestigt ist
- ob die Drehgeschwindigkeit für das montierte Sägeblatt geeignet ist

Musisz upewnić się, że tarcza, którą zakładasz jest absolutnie czysta i jest odpowiednia do zamierzzonego zadania (Rys. 8) i nie ma na niej żadnych zmian i nierówności jako rezultatu wcześniejszych zacięć lub wypadków.

Warunki, które muszą być spełnione podczas montowania tarczy:

- absolutnie prosto,
- taka sama średnica otworu tarczy z tolerancją H7,

Blokujący kołnierz (krążek redukujący) musi być:
- takiej samej średnicy pomiędzy elementami,
- o średnicy nie mniejszej niż 1/3 średnicy otworu tarczy,
- absolutnie równoległy i czysty,
- z otworem ortogonalnym utrzymującym system,


Jeśli występują szpary muszą być równolegle i absolutnie czyste.

Musisz sprawdzać często ostrość tarczy; tarcza musi być natychmiast naostrzona, jeśli jest to potrzebne, zachowując oryginalną geometrię zębów.

Przed pracą musisz sprawdzić czy:

- tarcza jest odpowiednio mocno zamontowana,
- kierunek rotacji i szybkość jest odpowiednia dla danej tarczy/

Geometrie řezných kotoučů геометрия циркулярной пилы Geometrie der Sägeblätter Geometria tarczy



TECHNICKÉ INFORMACE

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 Úhel břitu pozitivní | 8 Jednoduchá nebo dvojitá drážka | D Vnější průměr |
| 2 Úhel břitu negativní | 9 Unášecí otvory | B Šířka řezu |
| 3 Dilatační spára | 10 Osová vzdálenost tažních otvorů | b Šířka těla kotouče |
| 4 Chladicí otvor | 11 Zahlobený otvor pro připevňování | d Průměr otvoru |
| 5 Vnější vyklizovací nůž | šrouby | Dx Rotace vpravo |
| 6 Vnitřní vyklizovací nůž | 12 Mezera mezi zuby | Sx Rotace vlevo |
| 7 Omezovač posuvu | 13 Otvor částečného odhlucnění | Z Počet zubů |
| | 14 Otvory tlumící hluk | |

техническая информация

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 положительный угол сгиба | 8 двойная или одинарная шпонка | D наружный диаметр |
| 2 отрицательный угол сгиба | 9 штифтовое отверстие | В толщина зубьев |
| 3 компенсационная прорезь | 10 начальная окружность | d толщина пилы |
| 4 охлаждающее отверстие | 11 отверстие для дробления стружки | в внутренний диаметр |
| 5 наружный подчищающий нож | 12 дробилка для измельчения отходов | DХ правостороннее вращение |
| 6 внутренний подчищающий нож | 13 дополнительный уменьшитель | SХ левостороннее вращение |
| 7 ограничитель стружки | звука | Z количество зубьев |
| | 14 глушитель шума | |

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| 1 Schneidenwinkel positiv | 8 Einfache oder doppelte Schnittfuge | D Außendurchmesser |
| 2 Schneidenwinkel negativ | 9 Mitnehmöffnungen | B Schnittbreite |
| 3 Dehnungsfuge | 10 Achsenweite der Zugöffnungen | b Körperbreite des Sägeblatts |
| 4 Kühlloch | 11 Einsenköpfnung für Befestigungsschrauben | d Bohrungsdurchmesser |
| 5 Äußeres Räummesser | 12 Zahllücke | Dx Rechte Rotation |
| 6 Inneres Räummesser | 13 Öffnung für teilweise Geräuschaufnahme | Sx Linke Rotation |
| 7 Vorschubbegrenzer | 14 Geräuschaufnahmende Öffnungen | Z Zähnezahl |

INFORMACJE TECHNICZNE

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 Kąt dodatni zęba | 8 Pojedyncze lub podwójne nacięcie otworu | D Zewnętrzna średnica narzędzi |
| 2 Kąt ujemny zęba | 9 Otwory sworzeniowe | B Szerokość zęba |
| 3 Szczelina rozwarcia | 10 Orbita pochyłu | b Szerokość tarczy |
| 4 Szczelina chłodząca | 11 Otwór przeciwbieżący | d Średnica otworu tarczy |
| 5 Zewnętrzna szczelina oczyszczająca | 12 Wycięcie na przystawkę grzbietową | DX Rotacja w prawo |
| 6 Wewnętrzna szczelina oczyszczająca | 13 Wycięcie półredukujące haftas | SX Rotacja w lewo |
| 7 Ząb redukujący wiórki | 14 Wycięcie do cichego cięcia | Z Ilość zębów |

Geometrie pilových kotoučů

Геометрия циркулярной пилы

Sägeblatt-Geometrie

Geometria tarczy

Technické informace

AT - úhel břitu
 TA - úhel řezu
 SP - úhel horního zkosení nože
 AS - úhel osový (axiální)
 SL - úhel bočního zkosení nože
 SR - úhel radiální
 IN - úhel zešikmení
 CN - úhel úkosu

Техническая информация




AT - главный передний угол
 (положительный или отрицательный)
 TA - угол клина
 SP - угол зазора
 AS - угол оси
 SL - боковой угол зазора
 SR - радиальный боковой угол
 IN - верхний угол скоса кромки
 CN - конический угол

Technische Daten

AT - Zuschräfungswinkel
 TA - Schneidwinkel
 SP - Gehrungswinkel - obere Schneidegehrung
 AS - Achsenwinkel
 SL - Gehrungswinkel - seitliche Schneidegehrung
 SR - Radialwinkel
 IN - Schrägungswinkel
 CN - Flankenwinkel

Informacje techniczne

AT - Kąt zęba (dodatni lub ujemny)
 TA - Kąt klinu
 SP - Kąt grzbietu zęba
 AS - Kąt odchyłu płaszczyzny zęba
 SL - Kąt boczny zęba
 SR - Kąt promieniowy zęba
 IN - Kąt górnego ukosu
 CN - Kąt stożkowy



Tvary zubů

Форма зубов

Zahnformen

Rodzaje zębów

A	střídavý zub зуб склоненный дублер Wechselzahn Ząb o zmiennym ukosie górnym	TP	zub lichoběžný-rovný - trapézový зуб трапециально-плоский trapezförmiger gerader - trapez- förmiger Zahn Ząb trapezowy płaski	SPD	zub levý-rovný-pravý зуб правый - плоский - левый linker-gerader-rechter Zahn Ząb lewy, płaski, prawy
P	rovný zub зуб с прямобочным профилем gerader Zahn Ząb płaski	HV	zub konkávní-špičatý зуб В образный перевернутый образный с выемкой konkaver spitzer Zahn Ząb o odwroconym V wleśny	V	zub špičatý зуб В образный перевернутый Spitzzahn Ząb odwrocone V
DX	pravý zub зуб с правосторонним косом правый rechter Zahn Ząb o prawostronnym ukosie	VP	zub špičatý-rovný зуб В образный перевернутый образный плоский spitzer gerader Zahn Ząb o odwroconym V płaski	H	zub konkávní (vykloubený) зуб с выемкой konkaver (hohlgeschliffener) Zahn Ząb wkleśny
SX	levý zub зуб с левосторонним косом левый linker Zahn Ząb o lewostronnym ukosie	T	zub lichoběžný зуб трапециальный Trapezzahn Ząb trapezowy	E	zub průchozí тройной зуб Durchgangszahn Ząb wyszczerbiony potrójnie
C	konický zub конический зуб konischer Zahn Ząb stożkowy	F	zub průchozí-rovný зуб трапециально-плоский gerader Durchgangszahn Ząb trapezowy płaski	AE	zub střídavý průchozí тройной зуб дублер Wechseldurchgangszahn Ząb o zmiennym wyszczerbieniu potrójnym

Stanovení rychlosti Vc

определение периферической скорости резки

Festlegung der Geschwindigkeit Vc

Jak ustalić szybkość krańcową tarczy (Vc)

D = průměr - диаметр - Durchschnitt - średnica

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{60 \times 1000}$$

n = počet otáček - число оборотов - Drehzahl - ilość obrotów

Vc (m/s) = obvodová rychlosť - периферическая скорость резки - Umfangsgeschwindigkeit - szybkość krańcowa tarczy

n (r/min)	d (mm)														
	80	100	125	150	180	200	225	250	280	300	350	400	450	500	550
1000	-	-	-	-	-	10,5	12	13	14,5	16	18,5	21	23,5	26	29
1500	-	-	10	12	14	15,5	17,5	19,5	22	23,5	27,5	31,5	35,5	39,5	43
2000	-	10,5	13	15,5	19	21	23,5	26	29,5	31,5	36,5	42	47	52,5	57,5
2500	10,5	13	16,5	19,5	23,5	26	29,5	32,5	36,5	39	46	52,5	59	65,5	72
3000	13	15,5	19,5	23,5	28	31,5	35,5	39	44	47	55	63	70,5	78,5	86,5
3500	15	18,5	23	27,5	33	36,5	41	46	51,5	55	64	73,5	82,5	91,5	-
4000	17	21	26	31,5	37,5	42	47	52,5	58,5	63	73,5	84	94	-	-
4500	19	23,5	29,5	35,5	42,5	47	53	59	66	70,5	82,5	94	-	-	-
5000	21	26	32,5	39	47	52,5	59	65,5	73	78,5	91,5	-	-	-	-
5500	23	29	36	43	52	57,5	65	72	80,5	86,5	-	-	-	-	-
6000	25	31,5	39,5	47	56,5	63	70,5	78,5	88	94	-	-	-	-	-
6500	27	34	42,5	51	61,5	68	76,5	85	95,5	-	-	-	-	-	-
7000	29,5	36,5	46	55	66	73,5	82,5	91,5	-	-	-	-	-	-	-
7500	31,5	39,5	49	59	70,5	78,5	88,5	98	-	-	-	-	-	-	-
8000	33,5	42	52,5	63	75,5	84	94	-	-	-	-	-	-	-	-
8500	35,5	44,5	55,5	67	80	89	100	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	37,5	47	59	70,5	85	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	40	50	62	74,5	89,5	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	42	52,5	65,5	78,5	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Určení rychlosti posuvu materiálu (Vf)
вычисление скорости обработки материала
Festlegung der Materialvorschubsgeschwindigkeit (Vf)
Jak ustalić szybkość podawania materiału (Vf)

$$Vf = \frac{Z \times n \times Cz}{1000}$$

Z = počet zubů - количество зубьев - Zähnezahl - ilość zębów

n = počet otáček - число оборотов - Drehzahl - ilość obrotów

Cz = posuv na zub - скорость обработки материала - Vorschubweg je Zahn - podawanie/zęby

Z											Cz (mm)	
6	12	24	36	48	60	72	80	96	120	FINITURA 0,03÷0,06	SGROSSATURA 0,1÷0,2	
2000	1000	500	-	-	-	-	-	-	-	0,36÷0,72	1,2÷2,4	
3000	1500	750	500	-	-	250	-	-	-	0,54÷1,08	1,8÷3,6	
4000	2000	1000	-	500	-	-	-	-	-	0,72÷1,44	2,4÷4,8	
5000	2500	1250	-	-	500	-	-	-	-	0,90÷1,80	3,0÷6,0	
6000	3000	1500	1000	750	-	500	-	-	-	1,08÷2,16	3,6÷7,2	
7000	3500	1750	-	-	-	-	-	-	-	1,26÷2,52	4,2÷8,4	
8000	4000	2000	-	1000	800	-	-	500	-	1,44÷2,88	4,8÷9,6	
9000	4500	2250	-	-	900	-	-	-	-	1,62÷3,24	5,4÷11,2	
10000	5000	2500	-	1250	1000	-	-	-	-	1,80÷3,60	6,0÷12,0	
12000	6000	3000	2000	1600	1200	1000	-	-	-	2,16÷4,32	7,2÷14,4	
16000	8000	4000	-	2000	1600	-	-	1000	800	2,88÷5,76	9,6÷19,2	
-	9000	4500	3000	2250	1800	1500	1350	-	900	3,24÷6,48	10,8÷21,6	
-	12000	6000	4000	3000	2400	2000	1800	1500	1200	4,32÷8,64	14,4÷28,8	
-	7500	5000	3750	3000	2500	2250	-	1500	-	5,40÷10,8	18,0÷36,0	
-	16000	8000	-	4000	3200	-	2400	2000	1600	5,76÷11,52	19,2÷38,4	
-	-	9000	6000	-	3600	3000	2700	2250	1800	6,48÷12,96	21,6÷43,2	
-	-	10000	-	5000	4000	-	3000	2500	2000	7,20÷14,40	24,0÷48,0	
-	-	12000	8000	6000	4800	4000	3600	3000	2400	8,64÷17,28	28,8÷57,6	
n (g/min)											Vf (m/min)	

Výše uvedená tabulka určuje maximální počet otáček (bezpečnostní limit), kterého mohou kotouče dosáhnout, neurčuje však ideální počet otáček.

Эта таблица представляет не идеальную скорость вращения, при использовании высокого количества вращений должен соблюдаться уровень безопасности

Die oben angeführte Tabelle legt die höchste Drehzahl (Sicherheitslimit) fest, welche die Sägeblätter erreichen können, setzt jedoch nicht die ideale Drehzahl fest.

Przedstawiony schemat nie reprezentuje idealnej ilości obrotów przedstawa natomiast najwyższą ilość obrotów limitowaną bezpiecznym użytkowaniem.

D (mm)													
100	125	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
15.000	12.000	12.000	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.800	
n max (g/min)													

Hodnoty uvedené v tomto katalogu jsou vyjádřeny v milimetrech.

Все измерения в каталоге отражены в миллиметрах

Die Werte in diesem Katalog sind in Millimetern angeführt.

Wszystkie miary w tym katalogu są przedstawione w milimetrach.

Doporučené výrobky Заказные пили Empfohlene Erzeugnisse Zalecane materiały

	<i>materiály</i> <i>Материалы</i>	<i>materialen</i> <i>materialy</i>	102	104	106	108	110	112
Přírodní dřeva Натуральное дерево Naturholz Drewno naturalne	Dřeva měkká podél древесина мягкая для продольного разреза Dřeva měkká napříč древесина мягкая для торцовки Dřeva tvrdá podél древесина твердая для продольного разреза Dřeva tvrdá napříč древесина твердая для торцовки Dřeva exotická podél древесина экзотическая для продольного разреза Dřeva exotická napříč древесина экзотическая для торцовки Dýhy podél фанера для продольного разреза Dýhy napříč фанера для торцовки	Weichholz längs Drewno miękkie wzdluzne Weichholz quer Drewno miękkie poprzeczne Hartholz längs Drewno twarde wzdluzne Hartholz quer Drewno twarde poprzeczne Überseeholz längs Drewno egzotyczne wzdluzne Überseeholz quer Drewno egzotyczne poprzeczne Furnierholz längs Okleiny wzdluzne Furnierholz quer Okleiny poprzeczne	●	●	●		●	●

<i>Lisovaná dřeva</i> Обработанная древесина <i>Pressholz</i> <i>Drewno procesowane</i>	<i>Překližka</i> Клееная фанера <i>Dřevotříška</i> <i>Прессованная древесина</i>	<i>Sperrholz</i> Płyty warstwowe <i>Holzspannplatten</i> <i>Drewno skompresowane</i>			
--	---	---	--	--	--

<i>Desky</i> Древесные плизы <i>Platten</i> <i>Material z tarcicy</i>	<i>Spárové desky</i> <i>Столярная плита</i> <i>Dýhové desky</i> <i>Плиты, покрытые шпоном</i>	<i>Fugenplatten</i> <i>Czarna tarcica</i> <i>Furnierplatten</i> <i>Tarcica oklejana z obu stron</i>			
	<i>Tvrďá vlákna</i> Твердые плиты	<i>Harte Fasern</i> <i>Twarda tarcica</i>	●	●	
	<i>Měkká vlákna</i> Плиты средней твердости	<i>Weiche Fasern</i> <i>Tarcica średniej gęstości/zwartości</i>	●	●	
	<i>Poplastované, lamino</i> Ламинированные плиты	<i>kunststoffbeschichtete Platten</i> <i>Płyta wiórowa powlekana plastykiem</i>			
	<i>tlakem lamiňovaná dřevoříška</i> Ламинированные плиты из очень тонкого материала	<i>Drucklaminierte Holzspanwerk Stoff</i> <i>Płyta wiórowa wysokociśnienowa powlekana</i>			●







<i>Plastové desky</i> Пластик <i>Kunststoffplatten</i> <i>Plastyki</i>	<i>Termoplasty</i> Цельный термопластик Terpeně tvrzený plast Цельный термопластик <i>Desky s plastovým pojivem</i> пайка с пластиковым клеем	<i>Thermoplast</i> Stale termoplastyki Wärmegehärtetes Kunststoff Stale duroplastyki <i>Platten mit Kunststoffkleber</i> Płyty wiązane powłoką cementem			
---	--	--	--	--	--

<i>Neželezné kovy</i>	<i>Hliníkové profily</i>	<i>Aluminiumprofile</i>				
<i>Легкие сплавы без содержания металла</i>	<i>алюминиевый профиль</i>	<i>Przekroje aluminiowe</i>				
<i>Buntmetalle</i>	<i>Hliník</i>	<i>Aluminium</i>				
<i>Metale nieżelazne</i>	<i>Алюминий</i>	<i>Aluminiuum</i>				
	<i>Hliníkové slitiny</i>	<i>Aluminiumlegierungen</i>				
	<i>Сплав алюминия</i>	<i>Stopy aluminiowe</i>				

<i>Železné kovy</i> Сплавы с содержанием металла <i>Eisenmetalle</i> <i>Metale żelazne</i>	<i>Profily</i> Профиль <i>Plné</i> Цельно металлический сплав	<i>Profile</i> Прzekroje <i>Volle</i> <i>Petne</i>				
--	--	---	--	--	--	--

Doporučené výrobky
Заказные пили
Empfohlene Erzeugnisse
Zalecane materiały

114 120 122 124 126 132 140 141 142 143 144 148 149 150 152 154 156 158 162 164 166 168 174 176 177 178 179



● Možné / возможно / Möglch / Cięcie możliwe ●● Dobre / хорошо / Gut / Cięcie dobre ●●● Vynikající / отлично / Ausgezeichnet / Cięcie bardzo dobre

Řezné kotouče ultra – odhlucněné G.D.A GDA лучшие бесшумные циркулярные пилы Sägeblätter ultra – geräuscharm G.D.A GDA ultra ciche tarcze

Vysoká kvalita tichých řezných kotoučů G.D.A. vzniká na základě mnoha studií a použití nových technologií. Právě díky promyšlenému umístění odhlucňovacích průřezů, jejich tvarů, velikostí, počtu a především použitímu fono-absorpčního materiálu získáme tyto vynikající výsledky. Speciální tlumiče hluku G.D.A. absorbuji huk vznikající při řezání jak podélne, tak příčně.

Výhody tichých kotoučů:

- nevibrují
- dokonalý řez
- znatelně snížená hlučnost

V tomto katalogu jsou tiché kotouče označeny značkou SIL poblíž čísla zuba (Z).

Превосходство GDA в производстве бесшумных циркулярных пил является результатом длительных исследований и применения новых технологий. Благодаря оригинальному расположению наших бесшумных надрезов, их форме, размерам, количеству, и в основном благодаря поглощающему материалу, который используется внутри, вы можете получить очень хорошие результаты.

Особые бесшумные надрезы GDA поглощают звуковые волны, производимые при пилении как вдоль, так и поперек.

Кроме этого они обладают другими достоинствами:

Отсутствие вибрации

Улучшение качества спила

Значительное уменьшение уровня шума

Fig. 1



Fig. 2



Die hohe Qualität dieser geräuscharmen G.D.A.-Sägeblätter entsteht anhand vieler Studien und durch die Verwendung neuer Technologien. Eben dank der wohldurchdachten Anbringung der lärmabsorbierenden Durchschnitte, ihre Formen, Größe, Anzahl und vor allem durch den Gebrauch eines Phono-Absorptionsmaterials können wir solche hervorragenden Ergebnisse erreichen. Spezielle G.D.A.-Schalldämpfer absorbieren den beim Längs- sowie Querschneiden entstehenden Schall.

Vorteile der geräuscharmen Sägeblätter:

- keine Vibrationen
- perfekter Schnitt
- deutlich verminderte Geräuschintensität

Geräuscharme Sägeblätter werden in diesem Katalog mit Zeichen SIL neben der Zahnummer (Z) bezeichnet.

Przewaga uzyskana przez tarcze o niskiej emisji hałasu firmy GDA jest rezultatem serii badań i użycia nowych technologii. Dzięki precyzyjnej pozycji naszego „cichego cięcia”, jego formie, rozmiarowi, ilości, a zwłaszcza użyciu materiałów pochłaniających hałas; udało się nam uzyskać bardzo dobre rezultaty.

Specjalne „ciche cięcie” GDA pozwala na pochłonięcie „fal dźwiękowych” powstających podczas procesu cięcia wzdłuż, jak również poprzecznie.

Daje to następujące korzyści:

- brak wibracji,
- lepsza jakość cięcia,
- zdecydowanie zredukowane emisje hałasu,

W katalogu tarcze te są oznaczone symbolem SIL podanym przy numerze ilości zębów (Z).

